

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt förordningen i SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Lövdungen 5 & Lövdalen 5		Backvägen 1 & 2	
Nybyggnadsår			
1954			
Systemnr			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Nämnteckning	
Maria Hyborn	2011-03-01		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Habistat AB	Riksbeh. K	Swedcert	SC0060-09

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Anläggningen bedöms som:

GODKÄND

Nästa ordinarie besiktning 2017-03-01